

Opravenka ke knize

Mikrokontroléry PIC10F2XX

Domovská stránka knihy: <http://shop.ben.cz/cz/180052>

obj. číslo 180052, ISBN 978-80-7300-241-1, EAN 9788073002411

1. české vydání

Přestože jsme knize věnovali mimořádnou péči, odhalili jsme po jejím vydání několik drobných chyb odborného charakteru. Považujeme za seriózní vás na tyto chyby upozornit alespoň formou této opravenky.



Zároveň se omlouváme a pevně věříme, že zůstanete našimi zákazníky i nadále.

str. 11, zapojení pouzdra PDIP a DFN

K nesprávnému vyznačení směru šipek u vývodů 2 a 3 došlo na dvojici obrázků pouzder obou skupin procesorů PIC10F (200/202 a 204/206).

Jak to má správně být ukazuje dvojice obrázků vpravo. Předmětné šipky jsou zvýrazněny **modře**.

Popis vývodů je správně. Rovněž je správně vše u pouzder SOT-32.



str. 48, poslední věta na konci 1. odstavce

nesprávně uvedeno:

Podrobněji viz *Tabučku 12.1*.

správně má být:

Podrobněji viz *Tabučku 11.1*.